

Staubarm Teig zubereiten



1. Füllschlauch Mehllwaage bis knapp über Kesselboden führen.



2. Beim Füllvorgang Füllschlauch von Hand nachführen.



3. Kneterverdeck schliessen und im kleinsten Gang ankneten.