



**Pericolo individuato?**  
**Comportamento cor-**  
**retto nelle segherie.**

**suvaPro**

sicurezza sul lavoro



## Portare gli occhiali!

Basta già una piccolissima scheggia in un occhio per subire gravi lesioni oculari.





## Usare i guanti di protezione!

Si fa in fretta non solo a ferirsi seriamente ma anche a riportare un danno permanente.

Ma attenzione: l'uso dei guanti è pericoloso se lavori vicino a elementi rotanti.





## Portare le scarpe di sicurezza!

Devi proprio schiacciarti un piede sotto un tronco per capire l'importanza vitale di una calotta d'acciaio?

**Proteggiti.**

Non rovinarti la vita inutilmente.





## Scendere e non saltare giù!

Un pavimento non piano o un pezzo di legno lasciato in giro basta per farti andare a gambe all'aria.





## **Metti in ordine il tuo posto di lavoro!**

Se inciampi in un ostacolo vedrai la tua segheria dal basso all'alto. Magari anche per l'ultima volta.





## Controllare i nottolini antirigetto!

I nottolini devono ricadere da soli in posizione di riposo, altrimenti non potranno più evitare che tu venga colpito da un pezzo di legno rigettato.

**Proteggiti.**

Non rovinarti la vita inutilmente.





## Solleva e porta correttamente!

Riscalda il corpo, solleva con prudenza e fai uso di agevolatori. Con una schiena rovinata ne hai per tutta la vita.

### **Proteggiti.**

Non rovinarti la vita inutilmente.





## Manutenzione solo su macchine assicurate!

Usa interruttori di sicurezza e dispositivi di sicurezza meccanici. Altrimenti saranno guai per te se la macchina dovesse avviarsi da sola.





## Sega solo se indossi indumenti di protezione!

La motosega taglia tutto, se dovesse ribaltare indietro.

Abbi rispetto nell'usarla se non vuoi mettere a repentaglio la tua salute.





## Evita le vie di corsa dei carrelli elevatori!

Se vieni investito, a nulla ti servirà sapere che la responsabilità era del carrellista.

**Proteggiti.**

Non rovinarti la vita inutilmente.



Istituto nazionale svizzero di  
assicurazione contro gli infortuni  
Sicurezza sul lavoro  
Settore industria e artigianato  
Casella postale, 6002 Lucerna

Tel 041 419 51 11

Fax 041 419 59 17 (per ordinazioni)

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

1ª edizione - febbraio 1997 - 1000

Codice: 84010.i