

Support pédagogique

limiter l'émission de poussières lors du pétrissage



1. Amener le tuyau de remplissage de la balance à farine presque jusqu'au fond du pétrin.



2. Lors du remplissage, tenir le tuyau à la main.



3. Fermer le capot du pétrin et pétrir à la vitesse la plus basse.